



Brünieren

Brünieren

- Das Brünieren findet bei Raumtemperatur statt und kann somit fast Überall angewendet werden.
- Der Brüniervorgang verändert keine Abmessungen und gibt den behandelten Teilen eine gleichmässige schwarze Farbe (auch für Guss) auf glatten oder rauen Flächen, Gewinden oder Löchern ohne Rückstände.
- Die Schwärzung wird durch chemische Umwandlung auf einer entrosteten Metalloberfläche erreicht.
- Entfettung, Aktivierung und Brünierung sind die notwendigen Stationen.
- Der Rostschutz wird durch Eintauchen in ein Entwässerungsöl erzielt.